

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.2.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.2.1
Betreiber	[Name]	Bayreuther Fleisch GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Bayreuther Fleisch GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Drossenfelder Straße 7	95445	Bayreuth
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schlachten von Tieren (Schlachthof)		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.2.1		6.4.a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.05.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Immissionsschutz und Abfallrecht, NH3-Anlage	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]			Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	21.02.2013, 12.10.1994, 16.12.1991, 20.03.1991, 28.03.2017, 20.07.2017 und 02.11.2019	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Wesentliche Änderung v. 21.02.2013	
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Tankfläche ist nicht seitlich eingefasst.	Um- und Neubau des Waschplatzes in den nächsten drei Jahren.	2022	Betreiber	
Die Entwässerung der Tankfläche geht nicht über den Leichtflüssigkeitsabscheider.	Einbau eines Koaleszenzabscheiders; bis dahin Verwendung eines Dichtkissens für die Betankungsvorgänge.	2022	Betreiber	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL