

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
1-A	Hohenzollernring/ Luitpoldplatz/ Bahnhofstraße (Annecyplatz)	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	ungesicherte Querung freier Rechtsabbieger	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 4.1 + Kap. 5.1)	65.000
1-B	Bürgerreuther Straße/ Feustelstraße	Sonstiges	stark versetzte Querung	bauliche Maßnahme	Anlage einer geradlinigen Radfahrerfurt und Ausfahrtschleuse sowie Anlage eines Radfahrersignals	40.000
1-C	Nibelungenstraße/ Bürgerreuther Straße/ Hugo-Rüdel-Straße/ Meistersingerstraße	schlechte Sichtbeziehungen; LSA-Mangel; fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unübersichtliche Führung im Knoten; mehrfache LSA-Wartezeiten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.2)	5.000
1-D	Grüner Baum/ Tannhäuserstraße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	Probleme beim Abbiegen durch stark aufgeweiteten Einmündungstrichter	bauliche Maßnahme	Rückbau des Einmündungstrichters und Markierung einer Linksabbiegespur für Radfahrer alternativ: Anlage eines Kreisverkehrsplatzes (vgl. Kap. 4.1)	50.000
2-A	Albrecht-Dürer-Straße/ Hohenzollernring (Josephsplatz)	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	Unfallsschwerpunkt; unzureichende Führung im Knoten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.3)	46.000

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
2-B	Tunnelstraße/ Markgrafenallee	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	plötzliches Radwegeende	Planung Stadt	entfällt bei Markierung der Schutzstreifen in der Tunnelstraße	
2-C	Grüner Baum/ Furtwänglerstraße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	Querung einer stärker belasteten Straße	Verkehrsorganisation	Markieren eines Aufmerksamkeitsfeldes und Aufstellen von Zeichen Z.138 aus beiden Fahrrichtungen im Zuge des Grünen Baumes (vgl. Kap. 4.2)	1.000
3-A	Friedrich-Ebert-Straße/ Rosestraße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	problematische Querung der Friedrich-Ebert-Straße; schlechte Sicht durch parkende Fahrzeuge im südlichen Einfahrtsbereich	bauliche Maßnahme	Rückbau des südl. Einmündungstrichters; Aufpflasterung der Gehwegüberfahrten; Anlage einer überfahrbaren Aufstellfläche im Kreuzungsbereich (ca.2,50m breit, ca. 10,0m lang); alternativ: Anlage eines Kreisverkehrsplatzes (vgl. Kap. 4.3)	50.000
3-B	Riedelsberger Weg	Behinderung durch parkende KFZ	Parkende Kfz behindern die Durchfahrt	Verkehrsorganisation	Parken im Einfahrtsbereich zur Grünanlage (Friedhof) unterbinden	300
3-C	Bernecker Straße/ Eremitagestraße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	fehlende Vorfahrt über Eremitagestraße; keine Furtmarkierungen + Vorfahrtachten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.4)	38.000
3-D	Warmensteinacher Straße/ Bernecker Straße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe	bauliche Maßnahme	Anlage einer Mittelinsel als Querungshilfe im östlichen Bereich des Knotens und Anbindung an den gem. Geh- und Radweg Warmensteinacher Straße Rtg. Osten (vgl. Kap. 4.3)	20.500

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
3-E	Bernecker Straße	Sonstiges	fehlende Furtmarkierungen (e.on)	Verkehrsorganisation	Furt markieren	300
3-F	Bernecker Straße/ Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße	schlechte Sichtbeziehungen	Querung, schlechte Sicht	Verkehrsorganisation	Hinweis auf Kreuzende Radfahrer aufstellen; Aufmerksamkeitsfelder im Vorfeld des Kurvenbereichs als Geschwindigkeitsbremse installieren	1.000
4-A	Ermitagestraße/ Hölzleinsmühle	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe	Planungen in Schwerpunktbereichen	Anlage einer mittigen Querungshilfe siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.4)	25.000
4-B	Hölzleinsmühle/ Max-Rieß-Weg	Sonstiges	unzureichende Beleuchtung in der Unterführung	bauliche Maßnahme	Beleuchtung überprüfen und ggf. ergänzen	800
5-A	Äußere Badstraße/ Miedelstraße	schlechte Sichtbeziehungen	schlechte Sichtverhältnisse durch parkende Kfz und Bewuchs	Verkehrsorganisation	Parken im Kreuzungsbereich unterbinden; regelmäßiger Grünschnitt (vgl. Kap. 4.5)	300
5-B	Äußere Badstraße/ Friedrich-Ebert-Straße	fehlende / unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	stark verschwenkte Querung	Verkehrsorganisation	entfällt bei Aufhebung der Benutzungspflicht in der Äußeren Badstraße	

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
5-C	Eremitagestraße/ Sandnerweg	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe, fehlende Fahrmöglichkeit geradeaus für Radfahrer	Verkehrsorganisation	Entfernen der Furtmarkierung im östlichen Kreuzungsbereich, Neuaufteilung der Ausfahrt Sandnerweg mit Anlage einer Aufstellfläche für geradeausfahrende Radfahrer (vgl. Kap.4.5)	2.500
6-A	Hohenzollernring/ Wieland-Wagner-Straße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	fehlende Führung im Knoten aus Richtung Innenstadt	Verkehrsorganisation	Anlage eines Radfahrstreifens in der Knotenzufahrt unter Aufhebung der Busspur (vgl. Kap. 4.6 u. 4.7)	5.000
6-B	Königsallee/ Friedrich-Ebert-Straße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Linksabbiegemöglichkeit	bauliche Maßnahme	Anlage einer Aufstellfläche mit Anforderungstaster zum Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße	15.000
6-C	Königsallee/ Kerschensteiner Straße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Linksabbiegemöglichkeit	bauliche Maßnahme	Anlage von LSA-Furten für Rf und Fg über die Kerschensteinerstraße und Königsallee (westl.); Erweiterung der bestehenden LSA	60.000
6-D	Kemnather Straße/ Schwarzwaldstraße	Sonstiges	unzureichende Furtmarkierung, fehlende Bordabsenkung	bauliche Maßnahme	Borde auf ganzer Breite der RVA absenken und Furt neu markieren	2.300
6-E	Kemnather Straße/ Wunastraße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe	bauliche Maßnahme	Anlage einer Mittelinsel als Querungshilfe	40.000

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
6-F	Seulbitzer Straße/ Eremitenhofstraße/ Wunastraße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.5)	25.000
7-A	Kemnather Straße/ Polarstraße	Sonstiges	Kopfsteinpflaster im Furtbereich	-	entfällt bei Aufhebung der Benutzungspflicht	0
8-A	Universitätsstraße	Sonstiges	fehlende Wegweisung im Zuge der Routenführung	Verkehrsorganisation	Einrichten von wegweisender Beschilderung (richtungstreue Führung Universitätsstraße)	500
8-B	Universitätsstraße	Sonstiges	fehlende Wegweisung im Zuge der Routenführung	Verkehrsorganisation	Einrichten von wegweisender Beschilderung (richtungstreue Führung Universitätsstraße)	500
8-C	Universitätsstraße/ Brückenbereich Querung Grüner Ring	Sonstiges	fehlender Sicherheitstrennstreifen im Brückenbereich (ca. 80m)	Verkehrsorganisation	Markieren eines Sicherheitstrennstreifens	800
8-D	Universitätsstraße/ Dr.-Konrad-Pöhner-Straße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	ungesicherte Querung	bauliche Maßnahme	perspektivisch komplette Umgestaltung des Knotenpunkts anstreben	Keine Angabe möglich

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
9-A	Wittelsbacherring/ Friedrichstraße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Führung im Knoten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap.5.6)	40.000
9-B	Klopstockstraße	Behinderung durch parkende KFZ	Sichtbehinderung durch parkende Kfz	Verkehrsorganisation	Anordnen eines Halteverbots im Bereich der Überführung	300
9-C	Universitätsstraße/ Schwedenbrücke/ Thiergärtner Straße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung; schlechte Sichtbeziehungen	zu kleine Querungshilfe; ungesicherte Querung freier Rechtsabbieger; schlechte Sichtverhältnisse	bauliche Maßnahme	Rückbau des freien Rechtsabbiegers und Anlage einer Mittelinsel in einer Breite von 2,50 m (vgl. Kap. 4.9)	120.000
10-A	Wittelsbacherring/ Moritzhöfen	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	bauliche Maßnahme	mittelfristig Ausbau der Querungshilfe auf Regelmaß (2,50m Breite); (Umsetzung nur möglich zu Lasten der Flächen für den motorisierten Verkehr)	20.000
10-B	Ludwig-Thoma-Straße/ Pottensteiner Straße	Sonstiges	plötzliches Radwegeende in Fahrtrichtung Norden	bauliche Maßnahme	Anlage einer Einfahrtschleuse zur geschützten Auffahrt auf den Radfahrstreifen (vor der Einmündung Pottensteiner Straße, dreieckige Grünfläche entfernen) und einer fahrbahnnahen Furt über die Einmündung	2.500
11-A	Wittelsbacherring/ Bismarckstraße/ Dammwäldchen	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	unzureichende Führung im Knoten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.8)	25.000

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
11-B	Justus-Liebig-Straße/ Rückertweg / Spitwegstraße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	nur Rechtsabbiegen erlaubt, fehlende Querungsmöglichkeit; Unfallschwerpunkt	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.8)	5.000
11-C	Justus-Liebig-Straße/Otto-Hahn-Straße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe	bauliche Maßnahme	Umgestaltung des Knotenpunkts im Zuge der Umbaumaßnahmen (mittel- bis langfristig)	noch nicht zu beziiffern
11-D	Karl-von-Linde-Straße	schlechte Sichtbeziehungen	schlecht einsehbare Parkhausausfahrt (real)	bauliche Maßnahme	möglichst Austausch des Gitterzauns durch eine niedrigere Variante (vgl. Kap. 4.11)	
12-A	Hohenzollernring/ Am Sendelbach	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	Querung einer stärker belasteten Straße	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.9)	12.000
12-B	Carl-Burger-Straße/ Am Mistelbach	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	mangelhafte Querungsmöglichkeit	bauliche Maßnahme	Einengung der Fahrbahn auf max. 6,00 m durch Vorziehen der Borde (vgl. Kap. 4.12)	5.000
12-C	Scheffelstraße/ Am Mistelbach	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	zu schmale Mittelinsel; in der Unterführung nicht ausreichende Höhe	bauliche Maßnahme	Ausbau der Mittelinsel auf eine Breite von 2,50 m	20.000

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
12-D	Bamberger Straße	Sonstiges	schlechte Kennzeichnung und Übergang auf die Fahrbahn im Bereich der Brücke		entfällt bei Aufhebung der Benutzungspflicht in der Bamberger Straße	
13-A	St 2163/ Am Schloßpark (Baulastträger: Freistaat Bayern)	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe	bauliche Maßnahme	Anlage einer Mittelinsel als Querungshilfe (vgl. Kap. 4.13)	20.000
14-A	Meyernberger Straße	fehlende/ unzureichende Bordabsenkung	fehlende Bordabsenkung	bauliche Maßnahme	Bord absenken	2.500
15-A	Preuschwitzer Straße/ Egerstraße	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querungssituation	bauliche Maßnahme	Querungsbereich rot markieren; quermarkierte Breitstreifen à 0,50m anbringen (nicht taktil); Anlage einer Mittelinsel östlich des Knotenpunktes	22.500
15-B	Kiefernweg / Meraniering	LSA-Mangel	Fg-LSA für Rf nicht erreichbar	bauliche Maßnahme	Einrichten eines Anforderungstasters für Radfahrer zum Auslösen der Fg-LSA; Rückzug der Haltelinie in südl. Fahrtrichtung (vgl. Kap. 4.15)	2.000
16-A	Casselmanstraße/ Am Main/ Am Mainflecklein	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querung; stark aufgeweiteter Einmündungstrichter	bauliche Maßnahme	Vergrößerung der bestehenden Mittelinsel auf 2,50m Breite; Rückbau des Einmündungstrichters und Aufpflasterung der Gehwegüberfahrt (vgl. Kap. 4.16)	50.000

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
16-B	Am Bauhof	schlechte Sichtbeziehungen	schlechte Sicht im Kurvenbereich	Verkehrsorganisation	Hecken auf eine maximale Höhe von 1,50 m beschneiden (privat)	
17-A	Friedrich-Puchta-Straße/ Wiesenstr	Sonstiges	fehlender Vorrang der Route	Verkehrsorganisation	Änderung der Vorfahrtsregelung im Zuge der Fahrradstraße (Friedrich-Puchta-Straße) (vgl. Kap. 4.17)	1.400
17-B	Friedrich-Puchta-Straße/ Carl-Schüller-Straße	Sonstiges	fehlender Vorrang der Route	bauliche Maßnahme	Einengung der Fahrbahn Carl-Schüller-Straße (max.6,00m) durch den Bau von Gehwegnasen (vgl. Kap. 4.17)	5.000
17-C	Nordring/ Cottenbacher Straße/ Meistersingerstraße/ Feustelstraße/ Friedrich-von-Schiller-Straße	fehlende/ unzureichende Radverkehrsführung im Knoten	umwegige Radverkehrsführung im Knoten	Planungen in Schwerpunktbereichen	siehe Planungen in Schwerpunktbereichen (vgl. Kap. 5.10)	25.000
18-A	Königsallee/ Innerer Ring	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querungssituation am Bahnübergang	Verkehrsorganisation	Markieren eines Aufmerksamkeitsfeldes und Anlage einer Aufstellfläche für Radfahrer	5.000
18-B	Nürnberger Straße/ Innerer Ring	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querungssituation	Verkehrsorganisation	Aufmerksamkeitsfelder beidseitig der Querungsstelle mit quermarkierten Streifen á 0,50m (nicht taktil)	2.500

Nr.	Straßennamen	Mangel-Kategorie	Mangel	Maßnahmen-Kategorie	Maßnahme	Kosten (€)
18-C	Pottensteiner Straße/ Innerer Ring	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	fehlende Querungshilfe (bereits in Planung)	Planung Stadt	Anlage einer Mittelinsel als Querungshilfe seitens der Stadt geplant	20.000
18-D	Bamberger Straße/ Innerer Ring	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querungssituation	Verkehrsorganisation	Aufmerksamkeitsfelder beidseitig der Querungsstelle mit quermarkierten Streifen á 0,50m (nicht taktil)	2.500
18-E	Neckarstraße/ Innerer Ring	fehlende Querungshilfe/ ungesicherte Querung	unzureichende Querungssituation	Verkehrsorganisation	Querungsbereich rot markieren; quermarkierte Breitstreifen á 0,50m anbringen (nicht taktil)	2.500