

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.2.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.2.1
Betreiber	[Name]	Bayreuther Fleisch GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Bayreuther Fleisch GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Drossenfelder Str. 7	95445	Bayreuth
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schlachten von Tieren (Schlachthof)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.2.1		6.4.a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.05.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N		
	Schwerpunkte [J/N]	J	Immissionsschutz und Abfallrecht, NH3-Anlage	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J	Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	21.02.2013, 12.10.1994, 16.12.1991, 20.03.1991, 28.03.2017,	
	Anforderungsliste [J/N]		20.07.2017 und 02.11.2019	
	Schwerpunktprogramm [J/N]	J		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Tankfläche ist seitlich nicht eingefasst	Um- und Neubau des Waschplatzes in den nächsten drei Jahren	2022	Betreiber	
Die Entwässerung der Tankfläche geht nicht über den Leichtflüssigkeitsabscheider	Einbau eines Koaleszenzabscheiders; bis dahin Verwendung eines Dichtkissens für die Betankungsvorgänge	2022	Betreiber	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL